


大気中の放射線量の測定方法



1cm、50 cm、100cm の高さで 30 秒ごと 5 回計測し、その平均値を測定値としています。

定機器は、「アロカ株式会社（日本） TCS-172B γ 線用シンチレーションサーベイメータ」を使用しています。